



А К Т

обследования объекта на предмет
антитеррористической защищенности, технической укреплённости и
пожарной безопасности.

« 15 » 08 2015 г.

п.п. г. Бразный

Комиссией в составе: Директора МБОУ «Гимназия №2
Шмидхановой Л. Р. заместителя директора
(указывается состав комиссии, должность, звание, фамилия и инициалы)
МБОУ Гимназия №2 по АХЗ, Мемирова А. У.
и ЧУП УМВД России по г. Бразный майорской
лейтенанта полиции Дамасова З. И.

в присутствии материально – ответственного лица: заместитель
директора МБОУ «Гимназия №2 по АХЗ
(указывается должность, фамилия, имя, отчество)
Мемирова А. У.

произведено обследование объекта: МБОУ Гимназия №2
расположенного по адресу: ЧУП «Бразный»
(указывается название объекта, адрес места его расположения)
ул. Бурзевская д. 11

на предмет его антитеррористической защищенности, технической
укреплённости и пожарной безопасности.

В ходе проведения обследования,

У С Т А Н О В Л Е Н О:

1. Территория МБОУ Гимназия №2
расположена по адресу: ЧУП «Бразный» ул. Бурзевская
д. 11
(указываются название объекта, адрес места расположения)
2. Обследуемый объект 1 имеет ограждение своей территории кир-
пичной забор высотой 1,90 м. а с таковой
(указывается наличие ограждения территории, из какого строительного материала выполнено, высота, наличие входов и выходов с указанием частот света, имеющиеся недостатки в ограждении)
сидорки чернильной ограда забор
из кирпича.
3. Парковка автотранспорта производится на расстоянии 15-20 метров от
объекта.
4. Наличие инженерных сооружений исключающих парковку автотранспорта
у объекта. отсутствуют

5. Наличие освещения территории объекта в вечернее и ночное время суток.

По всему периметру границ имеется освещение

6. На территории обследуемого объекта расположены

1 (одно) многоэтажное здание сданное из кирпича

(указывается количество зданий, их расположение по частям света, из какого строительного материала выполнены, количество этажей, входов, наличие и количество окон)

имеет 1 (один) этаж в здании и 267

(указывается наличие на окнах первых этажей решеток)

окон из которых 6 (шесть) окон на первом этаже за решетчатые.

7. Входные двери выполнены из

металлические

(указывается из какого материала выполнены двери, каким материалом усилены)

8. В оконных проемах в количестве

267 единиц, установлены остекленные рамы.

(указывается имеются ли решетки в оконных проемах на первом этаже и в каком количестве)

защитные решетки

9. Наличие охраны

3 (три) сторожа по штату в ночное время

(указывается ведомственность и принадлежность охраны если такая имеется)

10. Осуществление контроля за пропускным режимом

имеется у

бухгалтера в бухгалтерию И.В.

(указывается кем осуществляется пропускной режим)

11. Осуществление контроля за выявлением подозрительных предметов на объекте и прилегающей территории.

Детурный администратор

(указывается кем осуществляется контроль)

т.р. (участок)

12. Наличие и исправность противопожарной сигнализации

имеется

датчики противопожарной сигнализации

(указывается вид установки)

13. Наличие кнопки тревожной сигнализации

имеется

кнопка тревожной сигнализации

(если такая имеется, указывается на чей пульт она выходит)

14. Наличие пожарных щитов имеется 1 (один) пожарный щит

(указывается усмплетованность)

15. Наличие планов эвакуации имеется 3 (три) плана эвакуации

(указывается когда разработаны и утверждены)

16. Состояние электрической проводки положительное

17. Наличие наружного видеонаблюдения: имеется 9 (девять) камер видеонаблюдения по кругу здания

18. В ходе проверки выявлены другие недостатки:

отсутствуют противопожарные перегородки
используются нарковку в отапливаемых помещениях

В соответствии с выявленными недостатками антитеррористической защищенности, технической укреплённости и пожарной безопасности обследованного объекта, в целях устранения причин и условий, а так же предупреждения чрезвычайных ситуаций, и на основании п.4 ст.12 и п.12 ст.13 Закона РФ от 07.02.2011г. №3-ФЗ "О полиции",

П Р Е Д Л А Г А Ю:

1. В срок до «15» 09 2015 года принять меры по устранению выявленных недостатков, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций на вверенном Вам объекте:

1.1. Калибка с тыльной стороны

1.2.

1.3.

2. О принятых мерах по устранению недостатков по антитеррористической защищенности, технической укреплённости и пожарной безопасности, сообщить в Управление МВД России по г. Грозный (инд. 364022, г. Грозный, ул. им. А.Х. Башаева, 7) в установленный законом срок.

Обследование произвели: Шемижанова Л.Р. (Шемижанова Л.Р.)

Шемиров А.У. (Шемиров А.У.)

УУП Дагдал Х.И. (УУП Дагдал Х.И.)

Копию акта обследования получил(а):



Шемижанова Л.Р. (Шемижанова Л.Р.)